

公開実用平成 3-53069

JP-03-053069-U1

⑩日本国特許庁 (JP)

⑪実用新案出願公開

⑫公開実用新案公報 (U)

平3-53069

⑬Int. Cl.

H 04 N 1/04
G 06 F 15/64

識別記号

3 2 0

厅内整理番号

A 7037-5C
P 8419-5B

⑭公開 平成3年(1991)5月22日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑮考案の名称 画像情報入力装置

⑯実 願 平1-114698

⑯出 願 平1(1989)9月29日

⑰考 案 者 島 津 欣 弘 東京都調布市八雲台2丁目15番地6号 ミツミ八雲台寮
203号

⑰考 案 者 吉 田 普 東京都狛江市中和泉5-40-2 和泉3寮105号室

⑰出 願 人 ミツミ電機株式会社 東京都調布市国領町8丁目8番地2

⑰代 理 人 弁理士 伊東 忠彦 外1名

BEST AVAILABLE COPY

明細書

1. 考案の名称

画像情報入力装置

2. 実用新案登録請求の範囲

本体の内部に情報媒体に記載された画像情報を検出する検出手段を有する画像情報入力装置において、

前記本体の底部に回転自在に設けられた車輪と、
前記本体が情報媒体上を走行するように前記車輪を回転駆動する駆動機構と、
を具備してなる画像情報入力装置。

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は画像情報入力装置に係り、特に入力しようとする情報媒体上を自走しながら走査するよう構成した画像情報入力装置に関する。

従来の技術

一般に画像情報を光学的手段により入力し、これをパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等に供給する画像情報入力装置として、所謂イメ

ージスキャナ、バーコードリーダ等が知られている。

しかるに上記画像情報入力装置では、イメージスキャナの場合は据置型であり、その構造上、入力しようとする画像情報を一枚の紙面に表わしてこれをイメージスキャナに挿入する必要があるため、本等の厚みのある物に対しては直接入力処理を行なうことができない等の問題点があった。

そこで本出願人は前記問題点を解決すべく、先に特願昭61-176299号「画像情報入力装置」を提案した。

考案が解決しようとする課題

上記「画像情報入力装置」によれば、画像情報入力装置自体をハンディタイプとし、これを情報入力したい部分に載置して移動させることにより順次画像情報を入力することができる。

しかるに、この「画像情報入力装置」では、情報媒体と対向する底面には反射光をハウジング内に入射する開口及び走査速度を検知するためのローラが走査方向前方に配設されている。

従来の画像情報入力装置では、手動で入力装置を移動させながら情報媒体上を走査させるため、移動速度が一定でなくムラがあつたり、あるいは入力装置が直進せず左右に蛇行しながら移動することが多い。そのためハウジング内の光学的手段により検出された画像情報がハウジング内に設けられたロータリエンコーダの同期信号がずれて画像情報の鮮明さが損なわれるといった課題がある。

そこで、本考案は上記課題を解決した画像情報入力装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本考案は上記画像情報入力装置において、本体の底部に回転自在に設けられた車輪と、本体が情報媒体上を走行するように車輪を回転駆動する駆動機構と、を具備してなる。

作用

画像情報入力装置自体が駆動機構を有して自動的に走行できるので、手動操作のものよりも安定に直進することができ、しかも一定速度で移動することが可能である。そのため、ロータリエンコ

ーダの同期信号と検出手段からの画像情報が正確に一致し、精密な画像情報を入力しうる。

実施例

次に本考案の実施例について図面と共に説明する。第1図は本考案の一実施例である画像情報入力装置1（以下、入力装置という）を示している。入力装置1は、第1図に合わせて第3図に示されるように、大略してハウジング（本体）2、車輪としての走査速度検出用ローラ3（以下、検出口ローラという）、ライン型イメージセンサ4、焦点調整機構5、回転検出手段6、回路基板7、駆動機構18等より構成されている。

この入力装置1は、後述する駆動機構18が検出口ローラ3を回転駆動することにより、第2図中矢印Aで示す方向へ走行しながら情報媒体8に記載されている画像情報を読み取り画像データ信号を形成する。具体的には、ハウジング2の底面に形成された開口9より画像情報を有した情報光が入射され、この情報光はミラー10により光路を変換され焦点調整機構5に設けられたレンズ11

により、集光された上でイメージセンサ4上で結像し、画像データ信号を生成する。このイメージセンサ4で生成される画像データは1ライン分のデータであるため、これを情報媒体8上の画像と同じ画像に再生するには、入力装置1の走査速度と対応した同期信号を生成し、上記画像データ信号をこの同期信号と対応させてパソコン用コンピュータ本体（ここで、画像データ信号より情報媒体上の画像を再生する）へ供給する構成とされている。

この同期信号を生成するために検出口ローラ3及び回転検出手段6が配設されている。検出口ローラ3はハウジング2に回転自在に取付けられると共に、その一部はハウジング2の底面2aより若干量突出するよう構成されている。よって、走査時において検出口ローラ3は情報媒体8と当接し所定の走査速度に対応した回転速度で回転する。このローラ3の回転は回転検出手段6を構成するギヤ12（ギヤ12は、ローラ3と同軸的に配設されている）ウォームホイール13、ギヤ14aを介

してロータリエンコーダ14に伝達され、このロータリエンコーダ14及びフォトインタラプタ15により電気信号に変換される。よって、上記入力装置1によれば、情報媒体8上で入力装置1を走査することにより、情報媒体8に記載された画像情報を入力することができる。尚、入力装置1の内部構造及び回路構成は、本出願人が先に出願した特願昭61-176299号「画像情報入力装置」に開示した内容と略等しいため、その詳細説明は省略する。

又、ハウジング2の底面には上記検出口ーラ3の他に補助ローラ16、紙抑え突起17が突出している。

前記駆動機構18は回転検出手段6の途中に設けられており、ウォームホイール13に噛合するウォーム19と、ウォーム19を駆動するモータ20とよりなる。従って、上記入力装置1を情報媒体8上で走査させる際は、ハウジング2の上面に配設されたスイッチ21を押下することによりモータ20が駆動する。モータ20の回転駆動力

はウォーム19、ウォームホイール13、ギヤ12を介して検出ローラ3に伝達される。

そのため、入力装置1は検出ローラ3が回転駆動されるとともに、情報媒体8上を走行し、情報媒体8上に記載された画像を前述の如く入力する。このように、入力装置1はハウジング2内部に設けられた駆動機構18によりローラ3が一定の回転数で駆動されるため、一定の速度で矢印A方向に直進する。そして、スイッチ21が再度押下されることによりモータ20の回転が停止し、入力装置1はその位置で停止する。

従って、入力装置1は手動操作で入力装置を移動させる従来の装置のように左右に蛇行したりせず直進でき、しかも一定の速度で走行できるので、検出ローラ3の回転に伴って回転するロータリエンコーダ14の回転量を検出するフォトインタラプタ15からの同期信号がイメージセンサ4からの画像信号と正確に同期してより精密な画像情報が得られる。

尚、上記実施例ではモータあるいはウォームを

用いた駆動機構により入力装置1を走行させたが、これ以外の構成とされた駆動機構をハウジング内部に設けるようにしても良いのは勿論である。又、検出口ーラ3に限らず補助ローラ16を回転駆動するようにしても良いのは言うまでもない。

考案の効果

上述の如く、本考案になる画像情報入力装置は、本体内に設けられた駆動機構により本体底部の車輪を回転駆動させることができるので、一定の速度で左右に蛇行することなく直進することができ、そのため車輪の回転により生成される同期信号がずれたりせず、より精密な画像情報を安定的に入力することができる等の特長を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)、(B)は本考案になる画像情報入力装置の一実施例の平面図、底面図、第2図は入力装置の側面図、第3図はハウジング内部構造の平面図、第4図は駆動機構を説明するため要部を拡大した縦断面図である。

1…画像情報入力装置、2…ハウジング、3…



検出ローラ、4…イメージセンサ、8…情報媒体、
13…ウォームホイール、14…ロータリエンコ
ーダ、15…フォトインタラプタ、16…補助ロ
ーラ、18…駆動機構、19…ウォーム、20…
モータ、21…スイッチ。

実用新案登録出願人 ミツミ電機株式会社



代 理 人 弁理士 伊 東 忠 彦



同 弁理士 松 浦 兼 行




第1図




813

代理人弁理士 伊東忠彦 (公)

第 2 図




第 3 図



代理人弁理士 伊東忠彦
(特許事務所)



第 4 図



815

代理人弁理士 伊東忠彦
(ほか一名)



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.